



ELECTRO-STANDARD SAS

ZA Mané Craping
Espace Alpha Bâtiment 5
56690 LANDEVANT

contact@electro-standard.com
www.electro-standard.com
Tél : 02.97.56.23.57 Fax : 02.97.87.09.53

TARIF DOMAINE CLIMATISATION APPLICABLE AU 01/05/2025

mail de contact :
landevant@electro-standard.com

Spécialisés depuis plus de 30 ans dans la réparation d'équipements électroniques et tout particulièrement dans le domaine des équipements CVC (chauffage, ventilation, climatisation), nous proposons une base tarifaire "Forfaitaire" ou "Echange Standard" pour la réparation de vos boîtiers et cartes électroniques qui équipent vos unités d'échangeur intérieur/extérieur.

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre chiffrage, nos devis étant gratuits.

Si vous avez une platine que vous ne trouvez pas sur notre tarif, n'hésitez pas à nous transmettre par mail à landevant@electro-standard.com :

Une photo ou référence de l'unité extérieure,
Des photos de la platine (recto/verso),
Le code défaut/symptôme de panne.

1 : DESCRIPTION DE LA PRESTATION OFFERTE :

1.1: Forfait réparation:

Le forfait réparation consiste à une remise en état de votre propre matériel.

Electro-Standard vous propose **une prestation complète comprenant** : Démontage, Expertise et recherche de panne et vérification statique des composants.

LA REMISE EN ETAT CORRECTIVE : Changement des composants défectueux.

LA REMISE EN ETAT PREVENTIVE SYSTEMATIQUE :

Changement des composants présentant des faiblesses (condensateurs, relais...),
Réfection des pistes et soudures,
Nettoyage et le remontage,
Mise sous tension,
Tests et vérifications.

1.2: Echange standard:

Le principe de l'échange standard consiste à remplacer l'équipement électronique défectueux par un équipement identique reconditionné par nos services.

A réception de votre commande, la livraison sera assurée sous 72h.

A la livraison de votre commande vous vous engagez à nous retourner votre pièce défectueuse sous un délai de 8 jours ouvrés, passé ce délai un forfait de 200 € ht (pour non retour de pièce défectueuse) vous sera facturé.

1.3: Test effectué après la réparation:

Suivant la marque/référence de la platine, l'essai est fait **en dynamique (condition réelle d'utilisation)**, ou **en statique sur établi (alimentation, analyse de la signature des composants avec des équipements spécifiques)**.

2 : CONDITIONS COMMERCIALES :

Se référer à la base tarifaire ci-après, Pour tout autre produit nous établirons un devis gratuit.

La base tarifaire n'intègre pas les frais liés au transport.

Les prix intègrent la facturation de 1% de frais d'enlèvement et de recyclage des déchets, y compris les déchets chimiques et électroniques.

Nos prestations sont garanties 12 mois.

Pour toute autre information, se référer à nos conditions générales de ventes.

AURAY- LANDEVANT - NANTES - RENNES

SA au capital de 215 000 € / RCS Lorient B 350 341 376 / Siret 350 341 376 00019 - APE 3314 Z - TVA intracom FR 40 350 341 376



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
AIRMAT	AMCH100ADV1	1823655 CARTE PRINCIPALE A1P	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
AIRMAT	AMCH125ADV1	1823655 CARTE PRINCIPALE A1P	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
AIRMAT	AMCH140ADV1	1823655 CARTE PRINCIPALE A1P	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
AIRWELL		4055D		249,31 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AIRWELL		JTWBEBSCD		202,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AIRWELL		M6221A4R	1FA4B1B0075000-1	242,40 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AJTECH	AJCH100BDV1 AJCH125BDV1 AJCH140BDV1		EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
AJTECH	AJCH125DV3		EC0418	169,98 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
AJTECH	AJCH125DV3		PC0418	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
AMZAIR	PA62PIV	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AMZAIR	PA64PIV	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AMZAIR	PA64PIVT	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AMZAIR	PA64SIVT	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AMZAIR	PA66PIVT	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AMZAIR	PA66SIVT	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
AMZAIR	PA68PIVT	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	




TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
AMZAIR	PA68SIVT	RVS51.843	SIEMENS RVS63283/109	196,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOY32	EZ0962HUE		144,23 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA	979011 979012	RVS41813/327	180,29 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA DUO AOYA AOY	898151 898361 891746 891808		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EVOLUTION 2 WOYB0 WOYA	169229		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EVOLUTION AOYA	898151		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXCELLIA HP AI WOYG WOYK	169269		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXTENSA DUO + 5 WOYA080LDC (700165)	169190		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXTENSA DUO + 5 WOYA100LDT (700166)	169211		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXTENSA DUO +2	Platine de régulation RVS 909160 et 909161		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXTENSA DUO WOYA	891836, 898151, 898152		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXTENSA M6 AOYA18LACL	891836		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXTENSA M8 AOYA24LACL	891846		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA S AOY AOYA	898151 911199		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ALFEA EXCELLIA HP DUO AI WOYG WOYK	169269		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOH45LJBYL	897320	K08BH-0809	320,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOTG30LAT4 AOYG30LAT4	898651	K08BH-1004 K11BY-1101 K11BY-1204 K18RD-1803	280,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOY18LMAKL	891048	EZ-K03AV-0401HUE	320,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOY24LMAM2	890885	K06DY-0600HUE	280,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOY30LMAW4	891413	K04AW-0404HUE K08BH-0803 K11BY-1103HUE K18RD-1808HUE	320,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOY36LMAWL AOY36LMBWL	891405	K04AW-050AHUE	320,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOY54LJBYL	897322	K04AW-0501 K08BH-0804 K10DB-1000	320,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYG112LCT	169142	K11AD-1105	280,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYA18LAT3	898044	K04AW-0605	280,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYA24LAT3 AOG24UI3F AOYA24LAT3	891776	K04AW-0602HUE K04AW-1705	280,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYA45LATL	891864	K06DZ-0801HUE K08BH-0800HUE	320,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYA45LATL	897327	K06DZ-0600HUE	320,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYG14LAC2	898684	K08CU-1201YUE	180,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYG18LAT3	898708	K04AW-0605HUE K11BY110F	280,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	AOYG24LAT3 AOYG24LAT3 AHG24LATT3	898709	K11BY-1203 K18RD-1802	320,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	ASYA 12LGG		K07AN-080CHSE-C1	144,23 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	EXCELLIA DUO 2013 WOYG WOYK140LCT / LCTA WOYK160LCT / LCTA	169123, 169055, 169142, 169141, 169140, 169139, 169138	K08DO-1000YHE	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	





TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYA060LDC	169172	K08CU-1200YUE	180,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYA60LFCA	169238	K08CU-1401YUE	180,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYG112LHT	169148	K11AD-1600	280,00 €	Nouveauté Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYK112LAT	169021	K09BA-1102YUE-C1	320,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYK140LAT	169022	K09BA-1101YUE-C1	320,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYK150LJL	169263		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYK160LAT	169023	K09BA-1100YUE	320,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU	WOYK170LJL	169264		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU		Démarrreur Progressif 7130411		267,65 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU		K01FZ-0704HSE-C1	K01FZ-0704HSE-C1	168,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
ATLANTIC FUJITSU GENERAL HIYASU			K03AV-0401HUE	221,49 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
CAREL	Groupe Extérieur	Relais Statique MCHRTF 20A0		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
CARLO GAVAZZY EMAT	Groupe Extérieur	Démarrreur progressif RSBS2325A2V12C24		202,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CARLO GAVAZZY EMAT	Groupe Extérieur BEEST MONOPHASEE	Démarrreur progressif RSBS2325A2V11C24		202,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CARLO GAVAZZY EMAT	Groupe Extérieur BEEST MONOPHASEE	Démarrreur progressif RSBS2332A2V22C24SM00		202,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CARRIER	MAESTRO 42GR403512M			252,40 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
CARRIER		B033322H01		160,71 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
CARRIER NEXA	PAC Groupe 30RHV et 30RHX		CEBD 430335	252,40 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
CIAT	AQUALIS	7133084		186,47 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur	Carte de régulation 7134529		186,47 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur THERMOPAC	Démarrreur progressif 7216113		267,65 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur THERMOPAC	Démarrreur progressif 7308577		267,65 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur AQUALIS	7136113		186,47 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur AQUALIS	Carte de régulation 7146313		186,47 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur AQUALIS	Carte de Régulation 7146316		186,47 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT	Groupe Extérieur AQUALIS	Démarrreur Progressif 7130411		267,65 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
CIAT		REF5203006		189,56 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
CROP		2P096904		248,28 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
CYLON		UC32		197,80 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	3MXS68G2V1B	5006684	2P195576-3 3F010281-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	3MXS68G2V1B	1862155 5006684 (Substitution)	2P195576-3 3F010281-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	3MXS68G3V1B	5010534	2P195576-5 3F010281-22	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	3MXS68HVLD	4005680	2P245277-1 3F010281-4	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	3MXS68HVLD	4010771	2P245277-2 3F010281-9	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	3MXS68LVMA	4013871	2P379660-1 3F010281-23	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS68E2V1B	159582J	2P138922-44H	220,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS68E3V1B	159582J	2P138922-44H	220,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS68F2V1B	5006682	2P195576-1 3F010281-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS68F2V1B	1786237 5006682 (Substitution)	2P195576-1 3F010281-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS68F3V1B	5010532	2P195576-4 3F010281-21	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS80DAVMB	159569J		220,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS80DVMA	1595695 159569J (Substitution)	2P138922-44B	220,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS80DVMB	1595695 159569J (Substitution)	2P138922-44B	220,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	4MXS80DVMT	1595695 159569J (Substitution)	2P138922-44B	220,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	5MXS90E2V3B	300927P	2P171491-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	5MXS90E7V3B	300927P	2P171491-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	5MXS90K2VM	300927P	2P171491-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	A5LCY30ER-ACDA	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	A5LCY40ER-ACDA	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	A5LCY50ER-ACDA	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	A5LCY60ER-ACDA	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AMCH071B2DV1	301357P 5014170 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ARXS50E2V1B	1688249	2F007588-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ARXS50E3V1B	1688249	2F007588-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS100A7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS100A7W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS100A7W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS125A7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS125A7W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS125A7W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS140A7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS140A7W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS140A7W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	AZQS71A2V1B	5005898 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	AZQS71B2V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ006BAV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ006BBV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ011AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ011BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ011BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ014AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ014BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ014BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ016AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ016BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBHQ016BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ011AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ011BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ011BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ014AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	


Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	EBLQ014BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ014BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ016AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ016BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ016BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ036BA6VJU1	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ048BA6VJU1	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EBLQ054BA6VJU1	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ011AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ011BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ011BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ014AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ014BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ014BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ016AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDHQ016BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	EDHQ016BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ011AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ011BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ011BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ014AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ014BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ014BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ016AA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ016BA6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ016BB6V3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ036BA6VJU1	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ048BA6VJU1	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EDLQ054BA6VJU1	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EHBH08CB3V EHVZ08S18CB3V Unité intérieure	5009159 5014800 5014801 5015654 5021006	2P300920 2P392975	Sur devis	Sur devis	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EKHBRD016ABY1	5002312	PC0907	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	EPGA 11, 14, 16DAV3	5029967, 5029968, 5029969, 5035052, 5035053, 5035054, 5036867, 5036868, 5036869, 5038703, 5038704 et 5038705	EC18007	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	EPRA14DAV37	5041153	19018-1	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EPRA14DAV37	5044564	19018-7	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ006BAV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1 Gamme ALTHERMA	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ006BBV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ007ADV3	1770908 5002729 (Substitution)	3F009939-2 C	Sur devis	Sur devis	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ011AAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ011AAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ011AAV38X	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ011BAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ014AAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ014BAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERHQ016BAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ.....	5009123 5010627	2P302337-2	208,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ.....	5009125 5010218	2P302338-1	250,00 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ.....	5009126 5010219	2P302338-2 2P311890-2	250,00 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ006BAV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	ERLQ006BAV39	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ006BBV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ006BBV39	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ007BAB3	5002729	3F009939-2C	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ011BAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ014BAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ016BAV3	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ018BAVJU	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ036BAVJU	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ048BAVJU	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERLQ054BAVJU	301540P 301695P 5001771	EC0717 / EC08102	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERRQ011AAV1- ERRQ014AAV1 ERRQ016AAV1-ERSQ011AAV1 ERSQ014AAV1-ERSQ016AAV1	5002379 5002063 5006388 (Substitution)	EC09024	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERSQ014AAV1	5019087 5006388	EC09033	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERYQ005AC	1770890 5002728 (Substitution)	2P193805-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	ERYQ005AC	1770890 5002728 (Substitution)	3F009939-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	EWYQ009ACV3H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3H-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3H-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3P			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3P			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3P-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ009ACV3P-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3H-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3H-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3P			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3P			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3P-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ010ACV3P-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	EWYQ011ACV3H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3H-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3H-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3P			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3P			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3P-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	EWYQ011ACV3P-H			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	FTXG25JV1BX	2P254830		168,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	FTXS25G2V1B	2P206687-1		178,22 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	M5LCY30ER-ACDA	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	M5LCY40ER-ACDA	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	M5LCY50ER-ACDA	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	M5LCY60ER-ACDA	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ011AA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ011BA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ011BB6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	RBLQ014AA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ014BA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ014BB6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ016AA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ016BA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RBLQ016BB6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RDLQ011AA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RDLQ011BA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RDLQ014AA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RDLQ014BA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RDLQ016AA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RDLQ016BA6V3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRHQ006BAV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRHQ011BAV3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRHQ014BAV3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRHQ016BAV3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	RRLQ006BAV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRLQ006BBV3	5002728 5002729 5002730	2P192864-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRLQ011BAV			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRLQ014BAV3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RRLQ016BAV3			287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RX50G2V1B	1688249	2F007588-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RX60G2V1B	1688371	2F007588-7	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXN50, RXN60, RXB60 ARXN60, ARXN50, RXB50 ARXB50, ARXB60, RXK50 RXK60,	CONTROL BLOC ASSY	R50049039353 R50049039354 R50049042504	278,15 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS50E2V1B	1688249	2F007588-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS50E3V1B	1688249	2F007588-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS50F2V1B	1688249	2F007588-3	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS60E2V1B	1688371	2F007588-7	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS60E3V1B	1688371	2F007588-7	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS60F2V1B	1688371	2F007588-7	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS60F7V3B	300468P	PC0417	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXS60F8V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	RXYSQ4P7Y1B		PC0625	277,13 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RXYSQ4P7Y1BH		PC0625	277,13 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RXYSQ4T7V1B	5043776	EC13039-11 EC13039-13 EC13039-29	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RXYSQ5P7Y1B		PC0625	277,13 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RXYSQ5P7Y1BH		PC0625	277,13 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RXYSQ6P7Y1B		PC0625	277,13 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RXYSQ6P7Y1BH		PC0625	277,13 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RYQ005A	5002728	2F007588-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RYQ005AA/AB	5002728	2F007588-1	252,50 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZA71, 100, RZAS50, 60, 71BV1, AZQS100, RZQG71, RZQSG100	5013702, 5016659, 5017874, 5018980	EC13055	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZAG 71, 100, 125, 140M7V1B RZASG 71, 100, 125, 140M7V1B	5039302	EC20012-1	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZAG 71, 100, 125, 140M7V1B RZASG 71, 100, 125, 140M7V1B	5039303	EC20012-2	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZAG 71, 100, 125, 140M7V1B RZASG 71, 100, 125, 140M7V1B	5019526 5019529 5019528 5019824 5020449	EC16004	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZAG 71, 100, 125, 140M7Y1B RZASG 100, 125, 140M7Y1B Triphasé	5019536 5019535 5019538 5019539	EC15006	Sur devis	Sur devis	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZAS100BV1, 125, 140, 160, AZQS125B8V1B, 140, RZQG100L9V1B, 125, 140, RZQSG125L9V1B, 140	5013712, 5013727, 5014032 5016660, 5016661, 5016662 5017871, 5017872, 5017873	EC13037	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ	301355P	EC0667	Sur devis	Sur devis	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	RZQ		EC11017	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RZQ100B8V3B RZQ125B8V3B1	690158P 300228P 300879P	EC0418	169,98 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100B8V3B RZQ125B8V3B1 RZQ100B9V3B RZQ125B9V3B	690160P 300464P (Substitution)	PC0418	283,31 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100B8W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100B8W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100B9W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100B9W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100C7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100D7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ100D9V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125B8W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125B8W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125B9W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125B9W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125C7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125C7VLB	5014170	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	RZQ125C7VLB	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125D7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ125D9V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140B8W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140B8W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140B9W1B	300268P	EC0419	262,70 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140B9W1B	300305P	PC0419	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140C7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140D7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ140D9V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ250B8W1B	300375P 5008669	EB0552	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RZQ71B9V3B	300467P	EC0417	169,98 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ71B9V3B	300468P	PC0417	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ71C7V1B	5013740	EC07033-1(F)	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ71C7V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ71D2V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN	RZQ71D3V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQ71D7V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQH125MY3C RZQG71L7Y1B RZQSG100L7Y1B RZQSG125L7Y1B RXQ305ABY	5008827	PC09013	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN	RZQS100B7V3B	300468P	PC0417	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS100C2V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS100D7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS125D7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS140C7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS140D7V1B	301357P 5014170 (Substitution)	EC0641	287,85 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS71B7V3B	300468P	PC0417	287,85 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS71C2V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS71D2V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQS71D7V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQSG71L2V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN	RZQSG71L3V1B	302730P 5013740 (Substitution)	EC07032	222,20 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN		1511130	PC0313-1A	342,03 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
DAIKIN		2PCB0265 / 3FB03962	CJ06	288,46 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		3FB03954-1		352,33 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		3PW43696	5002550	220,46 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		BLOC COMPLET avec platine de contrôle/Inverter 301357P, 301540P, 301695P, ou 5001771	EC0641 EC0717 EC08102	339,36 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
DAIKIN		DB-859-101A		179,25 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		EB8967C		265,79 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		EB9257	RSEY8G.10G	226,64 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		EC0249		159,68 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		EC0414	5001982	194,71 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DAIKIN		PC8915		285,37 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
DE DIETRICH	ROE II	Démarrreur progressif 300023662 300023621 300023623		267,65 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
EMERSON	Groupe Extérieur	Démarrreur Progressif ESC-325		202,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
EMERSON	Groupe Extérieur	Démarrreur Progressif ESC-255		202,00 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
GA	Climatiseur série 5	Carte affichage CL5		127,74 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
GA	Climatiseur série 5	Carte pilotage CP5		208,10 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
GA	Climatiseur série 6	Carte affichage CL6		124,65 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
GA	Climatiseur série 6	Carte pilotage CP6		202,95 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM130QH5	PMRAM-130QH5	RRZK2414	257,55 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM53QH5	PMRAM-65QH5	RRZK2414	257,55 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM65QH5	PMRAM-65QH4	RRZK2414	257,55 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM70QH4903		RRZK2280	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM70QH4903		RRZK2281	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM70QH4903		RRZK2282	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM72QHS	PMRAM-72QH5	1RZK93232A-01	164,83 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI	RAM-90QH5	CC0000558B-1	PMRAM-90QH5 911	298,76 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI		17B34179A	P0032-3	258,58 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI		PI932-3		133,93 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
HITACHI			1RZK93234B-01	257,55 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG	A5UW306FA3 FM30AH	EBR61015401	EBR356522	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG	AHUW166A1 MECA12HP0.U1 UU48W.U3D	EAX32402704	EBR37094719 EBR37094710 EBR37094704	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG	FM25AH – A4UW246FA3 FM19 - A03UW186FAO	6870A90154A 6870A90154S	6871A10117 6871A20679H	280,00 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG	LG E12EM.UA3	EAX64407813 EAX64407810	EBR78632010 EBR78632008	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
LG	UU49WU32	EAX42702203	EBR37798122	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG		6871A10067B		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG		DIMI212450A		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG		EAX36295909	EBR61015401	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG		EAX37052501	EBR36932808	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
LG		EAX57316105	EBR79001917	Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
mitsubishi	EASYDAN groupe hydraulique	PAC-IF020-E	RG00V580	252,40 €	Echange Standard	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	FDCVA302	PCA505A097	PCA505A097	230,76 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-**	T7WE88315		212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HRP100YHA2	T7WE75315		212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HRP100YHA2R1	T7WE90315		212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HRP125YHA2	T7WE75315	HRP125YHA2	212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HRP125YHA2R1	T7WE90315		212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HRP71VHA		HRP71VH3#1	212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HRP71VHA2R1	T7WE90315	HRP71VHA2R1	212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi	PUHZ-HW140VHA		RG00V836	252,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
mitsubishi	PUHZ-SHW112VHA		SHW112VHA	212,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi		PCA505A186		229,73 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi		PCB505A041		116,41 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
mitsubishi		PCB505A044		269,91 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
mitsubishi		PJA505A195		137,02 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
mitsubishi heavy	FDC 71	PCA505A087F		164,83 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi heavy	FDC 71	PCA505A187A		164,83 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi heavy	FDC 71	PCA505A187AC		164,83 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
mitsubishi heavy	FDC 71	PCA505A187N		164,83 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
MITSUI		30055340 ZB5DS2		211,19 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SAMSUNG		DB09-00033A		198,83 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SAMSUNG		DB41-00341A		309,06 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SAMSUNG		KFR-32G/DUY		210,16 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SANYO	SPW-CR484GVH56	CR-CR484GVH56	CR-CR484GVH56	242,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	CARTE COMPRESSEUR 254-364 MONO	CR-HIC80-ES	CR-HIC80-ES	282,27 €	Carte Neuve	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	CARTE VENTILATION 484-604 MONO-TRI	CR-FAN160A1	CR-FAN160A1	169,99 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
SANYO	CARTE VENTILATION 484-604 MONO-TRI	CR-FAN160A1-ES	CR-FAN160A1-ES	261,67 €	Carte Neuve	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	CR-CR604GVH56C	CR-CR604GVH56C	CR-CR604GVH56C	242,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SPW-CR 484 GVH56	CR-HIC-160-A1	CR-HIC-160-A1-ES	282,27 €	Carte Neuve	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SAP-CMRV1424EH	Carte de Puissance CMRV1424EH	POW-CMV4A	242,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SAP-CMRV1924EH	9181924845	CMRV1924EH	242,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SAP-CMRV1934EH	Carte de Puissance CMRV1934EH		242,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SAP-CMRV2444EH	Carte de Puissance CMRV2444EH		242,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SAP-CMRV3144EH	Carte de Puissance CMRV3144EH	CMRV3144EH	242,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur Série SPW	CARTE HIC 604 GVH8 CARTE COMPRESSEUR 484-604 TRI	HIC-CR604-ES	282,27 €	Carte Neuve	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur Série SPW	CARTE HIC 604 GVH8 CARTE COMPRESSEUR 484-604 TRI	HIC-CR604GVH8	242,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Groupe Extérieur SPW-C366VEHN	9231947788	CR-HIC160B-E	227,25 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SANYO	Groupe Extérieur SPW-CR364GVH56B Groupe 254-354	9231947238	CR-HIC80B-E	227,25 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-C256VEH8		CR-C256VEH08	242,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-C366VEH	6233034829	CR-C486VEH CR-C486VEHN	237,35 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-C366VEH	6233077307	CR-C366VEHN CR-C366VEH CR-C366VH	237,35 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-C486VEH	6233034829	CR-C486VEH CR-C486VEHN	237,35 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
SANYO	SPW-C606VEH	6233034829	CR-C486VEH CR-C486VEHN	237,35 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-C606VEH	6233129730	CR-C606VEHN CR-C606VEH	237,35 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-CR 484 GVH56	CR-HIC-160-B	CR-HIC-160-B	223,55 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-CR 484 GVH56	CR-HIC-160-B-ES	CR-HIC-160-B-ES	282,27 €	Carte Neuve	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-CR254GVH56B	6231812450	CR-FIL140E	169,98 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	SPW-CR254GVH56B	9331947221	CR-CR254GVH56B	242,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Unité Intérieure SAP-KMRV124EH	Carte Split KMRV124EH		159,68 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Unité Intérieure SAP-KMRV74EH	Carte Split KMRV74EH		262,71 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Unité Intérieure SAP-KMRV94EH	Carte Split KMRV94EH		262,71 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO	Unité Intérieure SAP-KRV184EH	Carte Split KRV184EH / KMRV184EH		262,71 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SANYO	Unité Intérieure SAP-KRV244EH	Carte Split KRV244EH / KMRV244EH		Sur devis	Sur devis	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SANYO	Unité intérieure SPW-KR74GXH56A et B SPW-KR124GXH56A et B	CR-KR74GXH56A CR-KR74GXH56B CR-KR124GXH56B CR-KR124GXH56B	CR-KR74GXH56A CR-KR74GXH56B CR-KR124GXH56B CR-KR124GXH56B	180,29 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO		CR-CR604GVH8		242,10 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO		POW-CMV4S2		242,40 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SANYO			CR-TRP50A CR-UXRP71B	180,29 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	
SATCHWELL		IAC400		125,68 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	



TARIF APPLICABLE AU 01/05/2025

Marque	Référence Machine	Référence carte d'origine	Indication sur platine	Prix Vente H.T Professionnel	Type de Prestation	Type de test effectué après remise en état	Photo
SATCHWELL		IAC420		127,74 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SATCHWELL		IAC600 CONSOLE		280,21 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SATCHWELL		IAC600 ECRAN		297,73 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
SAUTER		rr	EYE441	124,65 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
TOSHIBA		MCC1222		250,34 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
TOSHIBA		MCC1223		222,52 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
TOSHIBA		MCC713-07		219,43 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
TRANE		6400-0882-01		346,15 €	Forfait Réparation	En statique avec des appareils de mesure spécifiques	
VERTIV	COMPOSANT FLASH (neuf programmé)			66,96 €	Forfait Réparation	En condition réelle d'utilisation	